

Issue Date / Дата выпуска: 08-06-23

Issue No / Номер: 023-23-WSB

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если

This Might Happen to you: If

- При планировании заданий не обеспечить наличие всех требуемых СИЗ на рабочем месте
- Task planning does not ensure the required PPE is availability at the work location

Описание происшествия

Incident Description

Сварщик использовал шлифовальную машинку с установленной дисковой щеткой из стальной проволоки для очистки завершеного сварного шва, когда кусок материала ударился о его сварочную маску (шлем), повредив твердое прозрачное защитное стекло сварочной маски (шлема), что привело к травме левого глаза сварщика осколком разбившегося пластикового защитного стекла.

A welder was using a grinder fitted with steel brush to clean a completed weld when a piece of material struck his welding mask (hood) breaking the clear hard- plastic lens affixed to the mask (hood) His left eye was subsequently struck by a piece of the broken plastic lens.

Что привело к происшествию

What Went Wrong

- Сварщик использовал свою сварочную маску в качестве защиты глаз при шлифовании вместо требуемого лицевого щитка и защитных очков.
- The welder was using his welding mask as eye protection while grinding, instead of the required face shield and goggles

Выводы/План действий

Lessons Learned /Action Plan

- Обсудить соответствующий СИЗ во время проведения АБР и приостановить выполнение задания, пока не будут предоставлены соответствующие СИЗ.
- Разъяснить персоналу и аргументировать требование использовать защитные очки и защитную маску для выполнения шлифовальных работ.
- Напомнить работникам, что нельзя надевать стандартные защитные очки вместо защитных очков закрытого типа, поскольку защитные очки закрытого типа обеспечивают защиту со всех сторон.
- Напомнить сварщикам, что сварочные шлемы, с щитком, поднимаемым спереди, запрещены для использования вместо лицевого щитка при выполнении шлифовальных и аналогичных работ.
- Discuss appropriate PPE during the JSA, and pause related task until correct PPE is available
- Reinforce requirement for personnel to utilize goggles and face shield to conduct grinding tasks
- Remind workers that safety glasses shall not be worn in place of goggles as goggles provide protection from all sides
- Remind welders that welding hoods with a lift front are prohibited for use in place of face shields when carrying out grinding and similar work.

**SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO
INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING
CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!**

Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.

**Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике
Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в
работе среди наших работников!**

**Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!**