

Issue Date / Дата выпуска: 19-01-2023

Issue No / Номер: 003-23-WSB

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если
This Might Happen to you: If

- Опасный фактор не выявлен
- Hazard not recognized

Описание происшествия

Incident Description

При выполнении работ по вязке арматурного каркаса фундамента на высоте 1,2 метра над уровнем земли, работник попытался спуститься вниз с деревянной рамы подпорной конструкции опалубки. Вследствие переноса массы тела, деревянная рама сдвинулась с места, и работник потерял равновесие и ударил левую ногу о верхний край опалубочного щита, получив перелом колена.

During rebar work on a foundation that was 1.2 meters from the ground, a worker attempted to step down from the foundation frame. Upon placing his weight on the wooden framework, the wood broke causing the worker to loss balance and his left leg hit the framework edge, resulting in a fracture to the lower leg.

Что привело к происшествию

What Went Wrong

- Не учтен человеческий фактор: человеческий фактор не был учтен при планировании работ: у бизнес-партнера отсутствует требование об указании в ППР необходимого количества точек доступа на определённую длину конструкции для выполнения этой работы.
- Опасный фактор не выявлен: В АБР не учтены риски, связанные с перемещением персонала по периметру фундамента и падения на более низкий уровень.
- Did not consider human factors: Design did not consider human factors: Business Partner does not have a requirement to identify how many access points are needed per feet of horizontal travel built into the method statement for the work.
- Hazard not recognized: The JSA did not address the perimeter of the foundation and the risk of falling to a lower level as a hazard.

Выводы/План действий

Lessons Learned /Action Plan

- Человеческий фактор необходимо учитывать при планировании работ.
- Установка ограждений для ограничения доступа является мерой, минимизирующей риск, связанный с выполнением работ, во время которых люди или оборудование могут упасть на более низкий уровень.
- Human Conditions needs to be a factor in the design phase.
- Installation of barricades to limit access is a measure to minimize hazard for jobs where equipment or people can fall to lower levels.

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!

Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!