

Issue Date / Дата выпуска: 16-02-2023

Issue No / Номер: 007-23-WSB

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если
This Might Happen to you: If

- Анализ опасных факторов был проведен не правильно
- Hazard analysis was not conducted correctly

Описание происшествия

Incident Description

После окончания сварки опоры, двое рабочих находились в корзине подъемника. Во время перемещения корзины подъемника оператором, рука его коллеги оказалась зажатой между опорой и перилами внутри корзины. Работник получил травму (раздробление) пальца.

Two workers had just finished welding support while working in a manlift basket. When the operator moved the basket his co-worker hand was pinched between the support and the internal hand rail of the basket. The worker suffered a crushed finger injury.

Что привело к происшествию

What Went Wrong

- Руководство не участвовало в процессе оценки рисков.
- Анализ опасных факторов был проведен с фокусом на нагрузку материалов в корзине подъемника, а не габаритные размеры.
- Рабочее задание было определено подрядчиком, как задача низкого риска.
- Недостаточный надзор за производственной деятельностью со стороны БиОТ
- No supervisory involvement in the risk assessment
- Hazard analysis focused on weight to be carried in the manlift basket instead of dimension of material
- Contractor determined that the task was low risk
- Inadequate HES overview of production operations

Выводы/План действий

Lessons Learned /Action Plan

- Следует избегать чрезмерной самоуверенности, приводящей к опасной самонадеянности.
- Мышление, что происшествия случаются с кем-то другим, приводят к выполнению работ в спешке.
- Соответствующая оценка опасных факторов является ключевой при планировании любой рабочей задачи.
- Эксплуатация подъемника не была рассмотрена в качестве риска при проведении этих работ.
- При выполнении рабочего задания, следует всегда пользоваться только предназначенным для этой цели инструментом.
- Нагрузка в корзине, превышающая её допустимый предел явилась способствующим происшествию фактором.
- Следует вовлекать группу БиОТ в процесс планирования и выполнения работ.
- Следует держать руки и другие части тела вдали от зоны потенциального воздействия опасных фактор

- Avoid overconfidence as it leads to complacency
- Thinking that accidents only happen to others leads to taking short cuts
- Proper hazard assessment is key to planning any task
- The operation of the manlift was not considered a risk in the task
- Always use the right tool for the task to be performed
- Overloading of the manlift was a contributing factor
- Involve HES in the planning and execution of work
- Keep hands and other body parts out of the line of fire

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!

Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!